TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW BTV Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

BTV
Technisch Bureau Verbrugghen v.z.w.
Leuvensesteenweg 383 bus 1
3200 Gelrode (Aarschot)
Tel. 016/53.47.46 - Fax 016/63.12.21
Email: btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be

O. ref.: _____

U. ref.: _____ VERSLAG NR. 20/1002/19/07

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : 2850 Boom Vaartdijk 53

EIGENAAR : [redacted]

Adres : [redacted]

OPDRACHTGEVER : [redacted]

Adres : [redacted]

INSTALLATEUR : [redacted]

Adres : [redacted]

BTW of IK : [redacted]

EAN: _____

Ref.: _____ Teller nr. 1

Index : 1

Datum van het onderzoek : 19/02/2010 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / controlebezoek volgens :

(AREI art. 270) (AREI art. 271) ~~(AREI art. 276)~~ ~~(AREI art. 276bis)~~ ~~(ARAB art.262)~~ ~~(K.B.2.6.2008)~~ ~~(T.R. art. 231)~~ ~~(Voorschr. DNB)~~

Aard installatie : Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - ~~Voorlopig~~ - Verzwaring - verkoop woongenheid: Type der lokalen : TH1

Begin werken : Fundering ~~vóór-na~~ 1.10.81 - Elektrische installatie ~~vóór-na~~ 1.10.81 - ~~1.1.83~~ AREI art.86

Aansluiting : Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting Max. 40 A

Voedingskabel hoofdbord : 4 X 10 mm² Alg. schakelaar : type Gi 25

Type van de aardelektrode : ~~lus~~ - ~~baren~~ - pennen - ~~horizontale geleider~~ Schema : TT zie bijlage

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 10 ; RA : 16,7 Ohm; RI tot ∞ 5 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: -

BESCHRIJVING : - bestaande installatie gedeeltelijk vernieuwd
- 25 GO bestaand
- details : zie schemas

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S : ja

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdeler

naam :

handtekening :

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT

1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 19/02/2035 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER : 20/ WIM VERCAMMEN
nr. + naam + handtekening

De directeur,

FORM. 382-06/2009

BELAC 115-INSP